

NOTA

Autostrada dei Fiori conferma che la pila del viadotto San Pietro sull'A10 Savona – Ventimiglia (confine francese) non presenta alcuna problematica che possa inficiare la sua resistenza strutturale. Trattasi di un semplice sovrappessore della malta cementizia impiegata per il suo ripristino.

Imperia, 1° ottobre 2022 – Autostrada dei Fiori conferma che la pila del viadotto San Pietro ubicato tra gli svincoli di San Bartolomeo e di Imperia est sull'A10 Savona – Ventimiglia (confine francese) direzione Savona, non presenta alcuna problematica che possa inficiare la resistenza strutturale del ponte.

La concessionaria, a seguito della diffusione su alcuni social di immagini sullo stato di conservazione di tale pila, ha dato seguito ad un immediato controllo dello stato dell'opera, come da procedure adottate dalla Società ad ogni segnalazione.

L'ispezione ha confermato che la pila risulta perfettamente integra e che quello che nella foto diffusa sui media parrebbe essere un difetto, altro non è che un sovrappessore della malta di ripristino della pila comparso a seguito dell'abbassamento del piano campagna durante i lavori di consolidamento dell'arginatura eseguiti dall'Amministrazione Comunale.

Autostrada dei Fiori ricorda che tutti i ponti sono costantemente controllati accuratamente da personale specializzato applicando le più stringenti normative in materia.